

Bovenfreestafel

INSTRUCTIEKAART

DATUM: september 2021

GEGEVENS

Merk/Type:
Nummer:
Afdeling:

MACHINE

Bovenfreestafel / freestafel

FOTO



BEDOELD VOOR:

Het frezen van profielen en sleuven in hout

UITLEG FOTO

1. Freesoppervlak met freesbit
2. Leunplaat
3. Freesbeveiliging
4. Noodstop

PICTOGRAMMEN



**Gevaar voor
handletsel**



**Gevaar voor gegrepen
worden en voor
wegspringende delen**



**Loshangend
haar verboden**



**Sieraden
verboden**



**Handschoenen
verboden**



**Nauwsluitende
werkkleding
verplicht**



Veiligheids-



**Gehoer-
bescherming
verplicht**

RISICO'S

- De freesbits kunnen letsel aan je hand veroorzaken
- Je kunt gegrepen worden door de frees
- Je kunt houtdeeltjes in je ogen krijgen
- Je kunt stof inademen

MAATREGELEN

- Frees alleen als de freeskop wordt afgeschermd met een freesbeveiliging.
- Stel de freesbeveiliging bij elk werkstuk zo in, dat de bewegende delen niet te benaderen zijn.
- Verwijder voor gebruik gereedschap, spaanders en andere voorwerpen van de tafel.
- Zorg dat de freesbit op de juiste plaats zit en in de frees geklemd is voordat je begint te frezen.
- Controleer of reinig de frees alleen als de machine spanningsloos is en is geborgd tegen ongewenste herinschakeling.
- Frees alleen in vlak hout.
- Geef alleen druk op het hout vóór en na het freesoppervlak en gebruik zonodig een beugel.
- Gebruik extra aan- en afvoersteunen bij het frezen van lange werkstukken.
- Maak gebruik van een duwstok om kleine werkstukken over het freesoppervlak te duwen.
- Voorkom terugslag door een stop te plaatsen tegen het eind van het te bewerken materiaal.
- Zorg voor (mobiele) afzuiging van stof.
- Zet de frees meteen uit als je het werk onderbreekt of beëindigt.
- Draag een veiligheidsbril, gehoorbescherming en bij langdurig gebruik een stofmasker.
- Draag geen handschoenen, maak lang haar vast en draag geen sieraden.

ALGEMEEN

- Je mag de bovenfreestafel alleen gebruiken als je hiervoor opgeleid bent.
- Er mag maximaal 1 student bij de freestafel staan
- Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden.
- Laat de machine niet onbeheerd achter.

Telefoonnummer bij calamiteiten:

.....

AFWIJKINGEN

- Ga **niet** werken met de bovenfreestafel als je geen voorlichting en instructie hebt gehad. En ook niet als je gebreken constateert of als je niet volgens de bovenstaande regels kunt werken. Overleg dan met je docent / leidinggevende.